

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок»
187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3-4	Отсутствует информационный уличный стенд	С, Г	Установить информационный уличный стенд на высоте 1,5-4 м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета	Текущий ремонт
					Перед калиткой отсутствует предупреждающий тактильно-контрастный указатель	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели (0,5м x 0,5м) при открывании	Текущий ремонт

							от себя на расстоянии 0,3м	
				3-4	Калитка по периметру не имеет контрастной маркировки	С	Контрастно выделить калитку по отношению к въездным воротам.	Текущий ремонт
				3-4	Отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С, Г, У	Установить на контрастном фоне, на высоте 0,8 м -1,1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора с учетом свободного доступа и разворотной площадки диаметром 1,4 м	Текущий ремонт
1.2	Пути движения на территории	есть		5-11	Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к доступному входу на объект, игровым площадкам	Г, С, У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, игровым площадкам	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						Не требуется
	Общие	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

	требования к зоне	
--	-------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (Г,О,У,К)		3-11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на объект всем категориям инвалидов и МГН

I. Результаты обследования:
2.1 Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.1	Лестница (наружная)	есть		12	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения	К,О,С,Г,У	Предусмотреть тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Контрастно выделить краевые ступени верхней и нижней.	Текущий ремонт
					Отсутствуют перила лестницы	О, С	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон на высоте 0,7м-0,9м	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		12				Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		12	Ширина площадки не соответствует нормам	К, О, С.	Предусмотреть входную площадку размером не менее 2,2*2,2 м	Текущий ремонт

2..4	Дверь (входная)	есть		14-15	Дверные пороги превышают высоту 0,014 м	К	Оборудовать пороги дверных проемов перекатными либо рулонными пандусами При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
2..5	Тамбур	есть		16	Дверные пороги превышают высоту 0,014 м	К	Оборудовать пороги дверных проемов перекатными либо рулонными пандусами При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, С, У)		12-16	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		17-19	Отсутствует тактильная-звуковая информационная мнемосхема при входе в помещение с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г, У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа на расстоянии 2,0м-4,0м при входе на объект и на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
					На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами)	К,О,С,Г, У	Установить тактильно-предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи лестницы или дверного проема, либо контрастно выделить цветом	Текущий ремонт

					На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющими, либо непрерывными и поручнями на высоте 0,7м или 0,9м с нетравмирующими окончаниями, либо индикаторами	Текущий ремонт
					Присутствуют выступающие элементы стен. Ширина выступающих частей конструкций и оборудования от 0,1 м до 0,13м	С	Оградить, либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		20-22	По бокам ступеней отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости или ноги	С, О	Боковые края ступеней не примыкающие к стенам, оборудовать бортиками высотой не менее 0,02м для предотвращения соскальзывания трости или ноги	
					Контрастно не выделены проступи краевых ступеней лестничных маршей	С, У	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с	Текущий ремонт

							поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – 0,03 до 0,04м.	
				На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С		На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
				Перед лестничным маршем отсутствует тактильный предупреждающий указатель	О, С,У		Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5м – 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		23	Высота	К,О,С,У	Пороги	Текущий

					порогов более 0,014		дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м. каждого элемента	ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		52-54	Двери и стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	С	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
					Не оборудованы пути эвакуации со второго и последующих этажей	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго и последующих «Самоспасом» либо другими допустимыми средствами. Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Если с каждого из	Текущий ремонт

						этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями	
				На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О, К)		17-23,52-54	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство (ступенькоход) для доступа инвалидов и МГН на второй этаж

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		24-38	Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	С	Необходимо установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					Присутствуют пороги высотой более 0,014м	К, О, С	Оборудовать пороги перекатным пандусом. После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	
					Отсутствует акустическая и тактильная системы информации, дверные отбойники	К, Г, С	Оснастить кабинеты индукционной петлей, тактильными указателями при входе (либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность) и дверные отбойники	

	Группы			43-49	Отсутствует символ доступности	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности	Текущий ремонт
					Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом, не нарушая общее интерьерное решение	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		39-42				
	АКТОВЫЙ ЗАЛ				Отсутствует тактильно-информационная табличка со шрифтом Брайля с названием помещения	С	Установить тактильно-информационную табличку с названием помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	Текущий ремонт
					Вдоль стен зала отсутствуют поручни	О,С	Оборудовать вдоль стен актового зала поручни (перила)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют указатели направления движения по маршруту обслуживания Нет тактильных направляющих	К,О,С,Г,У	Установить указатели направления движения Установить тактильные направляющие или индикаторы по ходу перемещения по маршруту обслуживания	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на	№ фото	

	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	план е		к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У, О, С)		24-49	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		50-51	Не доступна для инвалида на кресле-коляске.	К,О	<p>Обустроить доступный санузел, с размерами универсальной кабины в плане не менее, м: ширина – 2,2, глубина – 2,25.</p> <p>Расположить выключатели и электророзетки в помещении на высоте не более 0,8 м от уровня пола.</p> <p>У дверей санузлов разместить табличку, с информацией о назначении помещения и доступности для инвалидов-колясочников.</p> <p>Предусмотреть возможность открытия двери в санузел снаружи.</p> <p>Оборудовать унитаз автоматически м сливом воды или ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене</p>	Капитальный ремонт

						<p>кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.</p> <p>Унитаз должен быть с опорой для спины.</p> <p>Использовать умывальник с горизонтальным подсоединением сифона, у которых сифон и трубопровод установлены у стены, а также эргономичной формы, у которых передняя кромка имеет плавный изгиб внутрь, позволяющий опираться на него при умывании.</p> <p>Водопроводные краны должны быть с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Согласно п. 4.5.3 СП 148.13330.2012. во избежание ожогов при пользовании горячей водой целесообразно использовать смесители, автоматически</p>	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						<p>устанавливаю- щие нужную температуру воды, текущей из крана со стопором на отметке 37 °С.</p> <p>В санитарных узлах, предназначен- ных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, за исключением категории «К» следует:</p> <p>предусматрива- ть установку опорных настенных поручней (на одной из стен рядом с унитазом),</p> <p>обеспечить контрастное решение интерьера (дверь, стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.),</p> <p>установить у двери санитарно- бытового помещения со стороны ручки информацион- ную табличку, выполненную рельефно- графическим способом на высоте от 1,2 до 1,6 м и на</p>	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.		
					Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Текущий ремонт
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
					Отсутствуют крючки (держатели) для одежды, костылей и т.п.	О,С	Установить держатель для костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть						
5.3	Бытовая комната	есть						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г, С, У)		50-51	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию	К,О,С,Г	Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и	Текущий ремонт

				пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН		пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	
				Отсутствует справочная информация о расписании и событиях учреждения	С	Предусмотреть размещение справочной информации, выполненную крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублированную шрифтом Брайля	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Предусмотреть систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте инвалидам по зрению, например, использовать радиодинамики	Текущий ремонт
				Не оборудованы места лиц с дефектами слуха специальным и персональными приборами усиления звука	Г,С	Предусмотреть установку индукционных петель в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Установить информационную таблицу с названием	Текущий ремонт

						<p>учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля. Установить напольные тактильные предупреждающие и направляющие знаки. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в учреждение, санузлы</p> <p>Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг, перед входами во внутренние помещения, где оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения</p>
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016				

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания